

【MPREPROC-TOOL インストール方法（Windows 用）】

1. まず、Actions メニューの保存先フォルダを調べます。
コマンドプロンプト（MS-DOS 画面）を出して次のコマンドを入力します。
`set euk_action`
Actions メニューの保存先が表示されますので、このフォルダを覚えておきます。
2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックして実行します。
インストールされると「**続行するときは何かキーを押してください**」と表示されますので何かキーを押してください。画面が消えます。

これより先は EUKLID2002/2002.2 の場合のみ行なってください。EUKLID2003 以降では既に登録済みです。

3. Actions メニューへの登録を行います。
1. で調べたフォルダ内にあるファイル「action_load.eup」をダブルクリックして編集状態にし、以下のように 1 行追加してください。

編集前

```
        .
        .
        .
.. ===== MILLING =====
'SOURCE "euk_action:ac_session2disk.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_mill_param.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_part_slug.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_mclt_step.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_csegmill.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_ld_tool_sf.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_mplot_tools.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_toollib_to_2001.eup";

ElsMessageBox(-1);
        .
        .
        .
```

編集後

```
        .
        .
        .
.. ===== MILLING =====
'SOURCE "euk_action:ac_session2disk.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_mill_param.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_part_slug.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_mclt_step.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_csegmill.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_ld_tool_sf.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_mplot_tools.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_toollib_to_2001.eup";
'SOURCE "euk_action:ac_mpreproc_tool.eup";

ElsMessageBox(-1);
        .
        .
        .
```

追加後は保存して終了してください。

以上で終了です。

Actions メニューの中の「MILLING」の中に「MPREPROC TOOL ...」があることを確認してください。